

ZCZC NGC/A5020 RIF20100909-023-11271392  
IGRM CO IGRM 108  
00100 ROMATELGRAM 108 09 1131

ASSOFARM (850)  
FED.AZIENDE E SERVIZI SOCIO-FARMACEUTICI  
VIA CAVOUR, 147  
00184 ROMA

AIFA/PQ/104603/P/I.5.I.A.7.3  
RIFERIMENTO SEGNALAZIONE DITTA IN INDIRIZZO CONCERNENTE  
DIFETTO TECNICO RISCONTRATO IN FASE ETICHETTATURA  
(INCRINATURA VETRO BASE FLACONE)MEDICINALE =ROCEFAN 1G/3,5ML  
POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILI PER USO  
INTRAMUSCOLARE= LOTTI N B3540B01 SCAD. 06/2013 N B3540B02  
SCAD. 06/2013 N B3541B01 SCAD. 06/2013 DITTA ROCHE SPA SITA  
IN MILANO P.ZZA DURANTE 11(,)AI SENSI DELL'ART. 70 D.L.VO  
219/2006 E PER LA MOTIVAZIONE SOPRA COMUNICASI RITIRO SU  
TUTTO TERRITORIO NAZIONALE LOTTI SOPRASPECIFICATI(.)  
RESTA INTESO CHE NELLE MORE DEL RITIRO I LOTTI  
SOPRASPECIFICATI NON POTRANNO ESSERE UTILIZZATI(.)COMANDO  
CARABINIERI A.S. EST INVITATO VERIFICARE AVVENUTO RITIRO ET  
IN CASO MANCATO ADEMPIMENTO DA PARTE DITTA INTERESSATA  
PROCEDERA'AT SEQUESTRO LOTTI MEDESIMI(.)  
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
(DRSSA MARISA DELBO')

MITTENTE:  
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO  
UFFICIO QUALITA' DEI PRODOTTI  
VIA DEL TRITONE, 181  
00187 ROMA

09/09/2010 11.34  
NNNN

DA ASSOFARM  
ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Roma 10-9-2010

CIRCOLARE N. 105

Prot. 4396